

Ruth Lee Wärme-Weste für Übungspuppen, für 30 bis 100 kg Übungspuppen

Artikel-Nr.: AU-02260

Hersteller: RuthLee



Der Überwurf ist schnell und einfach angebracht für das Üben mit Wärmebildkameras. Er hat Taschen für auswechselbare Hitzespeicher, z. B.



Der Überwurf ist schnell und einfach angebracht für das Üben mit Wärmebildkameras.

Die mitgelieferten Handwärmer haben nach der Aktivierung eine Temperatur von ca. 50 °C für bis zu 7 Stunden. Sie sind ungiftig, schonen die Umwelt und sind nicht brennbar. Nach der Benutzung können sie wie normale Abfälle entsorgt werden.

In den Taschen können auswechselbare Hitzepacks (AU-05115) verstaut werden.

Im Lieferumfang enthalten:

4 Handwärmer

Material: Nylon

